葡萄露菌病-20140506

【樣品來源】

2014 年 05 月 06 日台南市楠西區

【病徵描述及診斷結果】

葡萄葉片表面有褐色不規則狀病斑，病斑背面有白色黴狀物產生，經顯微鏡鏡檢有病原菌孢子囊梗及孢子囊，診斷為葡萄露菌病。

【露菌病管理重點】

1. 注意園區衛生，隨時清除罹病葉片、果實，降低感染源。
2. 保持園區通風，降低園區濕度。
3. 本病在台灣主要發生在 5～10 月間，尤其好發於多雨高濕季節，萌芽前或高濕氣候下利於露菌病發生時，可施用亞磷酸加氫氧化鉀進行預防，以增加植株抗病力。
4. 防治藥劑請參考農藥資訊服務網：葡萄露菌病登記用藥，施藥應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期。

	
葉片表面褐色不規則病斑	病斑背面有白色黴狀物